



佛山市灏景检测技术有限公司

检测报告

灏景检字（2018）第 18120102 号

委托单位：佛山市顺德区嘉欣美塑胶五金制品有限公司

受测单位：佛山市顺德区嘉欣美塑胶五金制品有限公司

检测地址：佛山市顺德区容桂容里居委会
昌宝西路 19 号 101 之六、之七

检测类别：无组织废气、厂界噪声

报告类别：委托检测

编制：庄一琳

复核：

审核：

签发：

编制日期：2018.12.05

签发日期：

佛山市灏景检测技术有限公司

检测报告说明

1. 本报告无本公司  专用章、检验检测专用章和骑缝章无效。
2. 本报告涂改、增删无效，无审核、签发者签字无效。
3. 委托方如对本报告有异议，可在收到本报告之日起十日内向本公司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理复检申请。
4. 受检剩余样品务必在收到本检测报告十日内领取，逾期不领者，本公司将自行处理。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据和结果负责，不对样品来源负责。
6. 本报告及本公司名称未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传，违者必究。
7. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
8. 本报告解释权归本公司所有。

佛山市灏景检测技术有限公司

地 址：佛山市顺德区北滘镇马龙村马现路中段东侧二楼
邮 箱：fshjjcjs@163.com
电 话：0757-26603789
传 真：0757-26603789

一、检测概况

委托单位	佛山市顺德区嘉欣美塑胶五金制品有限公司		
受测单位	佛山市顺德区嘉欣美塑胶五金制品有限公司		
受测单位地址	佛山市顺德区容桂容里居委会昌宝西路 19 号 101 之六、之七		
联系人	江小姐	联系电话	18923217288
检测类别	无组织废气、厂界噪声		
采样监测人员	何掌挥、谭桂添		
检测分析人员	邹结行		

二、检测项目、检测方法及检测仪器一览表

1、无组织废气

检测项目	检测方法	主要检测仪器	方法检出限
颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 (GB/T 15432-1995)	电子天平 BSA124S-CW	$1 \times 10^{-3} \text{ mg/m}^3$

2、噪声

检测项目	检测方法	主要检测仪器	仪器测量范围
厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)	多功能声级计 AWA5688	28-133 dB

三、检测结果

1、无组织废气检测结果：详见表 1-1、表 1-2。

2、厂界噪声监测结果：详见表 2。

佛山市灏景检测技术有限公司

表 1-1、无组织废气检测结果

单位名称：佛山市顺德区嘉欣美塑胶五金制品有限公司				采样日期：2018 年 12 月 1 日					
样品状态：完好无损		样品类别：无组织废气		检测日期：2018 年 12 月 3-4 日					
检测项目	采样次数	采样点名称	样品编号	检测值 (mg/m³)	排放限值 (mg/m³)	气象参数（晴）			
						气温 (℃)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向
颗粒物	第一次	厂界上风向参照点 1#	WQ18120102A101	0.183	1.0	22.8	101.9	1.8	东南
		厂界下风向监控点 2#	WQ18120102B101	0.267					
		厂界下风向监控点 3#	WQ18120102C101	0.317					
		厂界下风向监控点 4#	WQ18120102D101	0.317					
	第二次	厂界上风向参照点 1#	WQ18120102A102	0.200	1.0	26.3	101.5	1.6	东南
		厂界下风向监控点 2#	WQ18120102B102	0.300					
		厂界下风向监控点 3#	WQ18120102C102	0.383					
		厂界下风向监控点 4#	WQ18120102D102	0.333					
	第三次	厂界上风向参照点 1#	WQ18120102A103	0.233	1.0	20.3	101.7	1.7	东南
		厂界下风向监控点 2#	WQ18120102B103	0.350					
		厂界下风向监控点 3#	WQ18120102C103	0.367					
		厂界下风向监控点 4#	WQ18120102D103	0.400					
备注	执行标准：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值。								

佛山市灏景检测技术有限公司

表 1-2、无组织废气检测结果

单位名称：佛山市顺德区嘉欣美塑胶五金制品有限公司				采样日期：2018 年 12 月 2 日					
样品状态：完好无损		样品类别：无组织废气		检测日期：2018 年 12 月 3-4 日					
检测项目	采样次数	采样点名称	样品编号	检测值 (mg/m³)	排放限值 (mg/m³)	气象参数（晴）			
						气温 (℃)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向
颗粒物	第一次	厂界上风向参照点 1#	WQ18120102A201	0.217	1.0	23.2	101.7	1.7	东南
		厂界下风向监控点 2#	WQ18120102B201	0.367					
		厂界下风向监控点 3#	WQ18120102C201	0.350					
		厂界下风向监控点 4#	WQ18120102D201	0.400					
	第二次	厂界上风向参照点 1#	WQ18120102A202	0.250	1.0	26.5	101.5	1.5	东南
		厂界下风向监控点 2#	WQ18120102B202	0.283					
		厂界下风向监控点 3#	WQ18120102C202	0.300					
		厂界下风向监控点 4#	WQ18120102D202	0.383					
	第三次	厂界上风向参照点 1#	WQ18120102A203	0.200	1.0	20.8	101.6	1.6	东南
		厂界下风向监控点 2#	WQ18120102B203	0.333					
		厂界下风向监控点 3#	WQ18120102C203	0.367					
		厂界下风向监控点 4#	WQ18120102D203	0.417					
备注	执行标准：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值。								


佛山市灏景检测技术有限公司

表 2、厂界噪声监测结果

单位名称：佛山市顺德区嘉欣美塑胶五金制品有限公司							
监测日期	监测点名称	监测结果 Leq dB(A)		排放限值 Leq dB(A)		气象参数	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
2018.12.01	东侧厂界外 1m 处监测点 N1	57.9	50.2	65	55	风速：1.7 m/s 天气状况：晴	风速：1.6 m/s 天气状况：晴
	西侧厂界外 1m 处监测点 N2	58.6	51.1				
	北侧厂界外 1m 处监测点 N3	59.2	51.5				
2018.12.02	东侧厂界外 1m 处监测点 N1	55.4	49.7	65	55	风速：1.8 m/s 天气状况：晴	风速：1.6 m/s 天气状况：晴
	西侧厂界外 1m 处监测点 N2	56.3	50.6				
	北侧厂界外 1m 处监测点 N3	57.9	52.5				
备注	1、执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准限值； 2、项目南侧与邻厂共墙且封顶，不符合设点要求，不布设监测点。 3、项目夜间未开工生产。						

佛山市灏景检测技术有限公司

五、监测点位示意图



★★★ 报 告 结 束